

Příloha č. 4 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Horní pokladna



Objekt garáží



Příloha č. 4 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Stávající zásuvkové skříně



Jedna z ploch pro osazení nových zásuvkových skříní – horní část areálu



Příloha č. 4 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Současný stav zdiva objektu zázemí pro účinkující



Příloha č. 4 - Fotodokumentace stávajícího stavu



Příloha č. 4 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Současný stav zdiva ve vstupních portálech na WC + zdevastované zastřešení z „luxfer“



Postupná degradace dřevěných konstrukcí laviček hlediště (nekrytá část)

