

Datum: 3. 12. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/405199/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/474252/2025/HylF
JID: MMULSS1OG1M82E
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **30. 11. 2025** a **2. 12. 2025** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“, uveřejněnou dne **3. 11. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz 1:

SO 100 obsahuje položku

1 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně o výměře 2.150 m²

Pravděpodobně by mělo jít o odstranění konstrukce chodníků, které však mají v tomto úseku převážně kryt provedeny z litých asphaltů a živice.

Odstranění vrstvy z litých asphaltů a živice chodníků však dle mínění Dodavatele nejsou ve výkazu výměr uvedeny.

Technická zpráva na straně 5/8 uvádí, že konstrukce vozovek se skládá z asfaltových vrstev překrývajících původní dlážděnou vozovku uloženou na štěrkopísku a štěrkodrti.

Výkaz výměr dle mínění Dodavatele neobsahuje položky pro odstranění dlážděné vozovky.

Zveřejněný výkaz výměr neobsahuje k jednotlivým položkám výpočet kubatur. Nelze tak zkontrolovat správnost uvedených výměr a použití položek.

Může Zadavatel doplnit výkaz výměr o výpočet jednotlivých položek s případnými poznámkami, ke které části konstrukce se položky vztahují?

Jde zejména o položky oddílu 1 zemní práce a oddílu 099 Přesun hmot HSV Uvedené dotazy se obdobně vztahují i k SO 200.

Dotaz 2:

k SO 100

Vozovka má dle výkazu výměr 4.800 m². Chodníky 2.150 m².

Může Zadavatel vysvětlit, o jakou další plochu jde v položkách 6 a 7 odstranění podkladů živičných a podkladů z kameniva těženého o výměře 250 m²

Obdobně žádáme o vysvětlení i pro SO 200.

Dotaz 3 :

SO 100a SO 200 obsahují shodně položku

919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm vyjádřenou v m²

Dle poznámky k položce uvedené ve VV je určena k srovnání plochy pro položení svislé izolace NAIP.

Dodavatel se domnívá, že v tomto případě je chybně použita položky určená pro zarovnání vodorovné konstrukce například v místě napojení na okolní plochy.

Opraví Zadavatel výkaz výměr nahrazením správné položky pro přípravu podkladu izolace?

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

při vyplňování Výkazu výměr se přišlo na to, že jsou některé buňky nefunkční. Jedná o přílohu č. 4 - Výkaz výměr ze ZD, záložka "Rekapitulace", buňky ve sloupci písmena C, kde je nastavené propojení sešitů a není správně funkční součet buněk.

Žádáme Zadavatele o opravu Výkazu výměr a zpřístupnění buněk.

Děkuji a s pozdravem

Odpověď zadavatele:

1.1 Doplněno do přílohy č. 4 – Výkaz výměr

1.2 Napojení na stávající asfaltové povrchy

1.3 Upraveno v příloze č. 4 – Výkaz výměr

2.1 Upraveno v příloze č. 4 – Výkaz výměr

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ke dni **3. 12. 2025** je na profilu zadavatele dostupná ke stažení aktualizovaná **příloha č. 4 – Výkaz výměr**.*

Vzhledem ke zbývajícím lhůtám pro podání nabídek nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem